


- LEGENDA:**
- REŠENÁ ČÁST - STŘECHA "A"
  - REŠENÁ ČÁST - STŘECHA "B"



0,000 = STĚV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

|   |   |                 |            |         |
|---|---|-----------------|------------|---------|
| <div><div><div><div></div><div>IAZ</div><div>optimal</div></div><div>Inženýring a Investing</div></div></div> | vypracoval  | Ing. V. Hronek  | zak. č.    |         |
|   | ověřil  | Ing. V. Hronek  | stupeň     | DSP+DPS |
|   | stavebník   | Pardubický kraj | datum      | 04.2022 |
| stavba  | OPRAVA ČÁSTI STŘECHY BUDOVY GYMNAZIA DR. EMILIA HOLUBA HOLICE,<br>Na Mušce 1110, 534 01 Holice, k.ú. Holice v Čechách, p. p. č. 2020/55 |                 |            |         |
| obsah   |   |                 | formát     | A4      |
|   |   |                 | měřítko    | 1:200   |
| CELKOVÝ PŮDORYS STŘECHY   |   |                 | část       | D.1.1.  |
|   |   |                 | č. výkresu |         |